

Số: 2800/CV-BVĐKT

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 8 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị, nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đang có nhu cầu Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay mới một số linh kiện cho máy xử lý rác thải nguy hại Sterilwave 440.

Để có cơ sở lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa kính mời các đơn vị kinh doanh, các nhà cung cấp quan tâm, có khả năng Cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay mới một số linh kiện cho máy xử lý rác thải nguy hại Sterilwave 440.

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông, P. Đông Vệ, TP. Thanh Hóa
- Nhận trực tiếp báo giá tại: Tổ văn thư, tầng 1, nhà A5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Địa chỉ: Số 181 Hải Thượng Lãn Ông- P. Đông Vệ - TP. Thanh Hóa.
- Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ ngày 08/8/2025 đến trước 09h ngày 14/8/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 08/8/2025

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Thư chào giá ghi rõ hiệu lực, thời gian thực hiện.
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh, tài liệu về năng lực, kinh nghiệm có đóng dấu của đơn vị.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị./. *rw*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Webstie BV (để đăng tải);
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, HCQT, TCKT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Sỹ

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA

(Đính kèm Công văn số 2800/CV-BVĐKT ngày 07 tháng 8 năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa)

TT	Nội dung	ĐVT	SL
1	Bộ dao cắt	bộ	1
	Thông số kỹ thuật: Kết cấu: Gồm các linh kiện P-01-R-001/số lượng 02; P-01-R-002/số lượng 02; P-01-R-003/số lượng 02; P-01-R-004/số lượng 02. Chức năng: Nghiền cắt rác y tế Xuất xứ: Việt Nam		
2	Dao đảo rác	bộ	1
	Thông số kỹ thuật: Chất liệu: Thép cứng Hình dạng: Ăn khớp với bộ dao hiện hữu Chức năng: Gạt rác, bảo vệ dao chính Xuất xứ: Việt Nam		
3	Sửa chữa hộp số:	lần	1
	Thông số kỹ thuật: Sửa chữa nắp khoang (của hộp số) Thay thế các ổ lăn bị nước xâm nhập Nạp chất bôi trơn.		
4	Sửa chữa bộ truyền động trung gian	bộ	1
	Bao gồm các hạng mục: Thay thế 02 bộ đỡ dao Sửa chữa bộ truyền động để kết nối trung gian giữa dao và hộp số		
5	Bảo dưỡng động cơ	lần	1
	Thay thế các ổ lăn bị nước xâm nhập Bảo dưỡng bộ phản hồi tín hiệu Đồng bộ góc lệch từ trường Đồng bộ thông số động cơ và phần mềm Thay thế Coupling		